(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-97265

(43)公開日 平成6年(1994)4月8日

(51)Int.CL⁵

識別記号 庁内整理番号

FI

技術表示箇所

H01L 21/68

M 8418-4M

審査請求 未請求 請求項の数4(全 6 頁)

(21)出顧番号

特願平4-267950

(22)出願日

平成 4年(1992) 9月11日

(71)出願人 000001122

国際電気株式会社

東京都中野区東中野三丁目14番20号

(72)発明者 松渕 義行

東京都港区虎ノ門二丁目3番13号 国際電

気株式会社内

(72) 発明者 狩野 利一

東京都港区虎ノ門二丁目3番13号 国際電

気株式会社内

(72) 発明者 小池 秀樹

東京都港区虎ノ門二丁目3番13号 国際電

気株式会社内

(74)代理人 弁理士 阪本 清孝 (外1名)


最終頁に続く

(54)【発明の名称】 オリエンテーションフラット合わせ装置及びその合わせ方法

(57)【要約】

【目的】 カセット内の全てのウェーハのオリエンテーションフラット (オリフラ) がカセットの背面部に揃ったか否かの確認を行い、更にオリフラが合っていない場合にオリフラ合わせを確実に行うことができるオリエンテーションフラット合わせ装置及びその合わせ方法を提供する。

【構成】 ウェーハカセット 9内の全てのウェーハ8のオリフラ位置が正しく合ったか否かを確認する確認センサ3を有するオリフラ合わせ装置であり、確認センサ3がオリフラのずれを検出した場合に、再度駆動ローラ2を回転させてオリフラ合わせをリトライし、再びオリフラのずれを検出した場合は、表示部5にアラームを発するオリフラ合わせ方法である。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 カセット内のウェーハのオリエンテーションフラットの位置を駆動ローラを回転させて揃えるオリエンテーションフラット合わせ装置において、前記カセット内の全てのウェーハのオリエンテーションフラット位置が正しく合っているか否かを確認するセンサ部を設けたことを特徴とするオリエンテーションフラット合わせ装置。

【請求項2】 センサ部が少なくとも2対の光センサから成り、前記光センサが発光部と受光部とを有し、前記 10 発光部から発した光が正しく合わせられたオリエンテーションフラット位置の弦の外側で且つウェーハ円周の内側を通過して前記受光部に達するように前記光センサが設置され、前記光センサが少なくとも前記オリエンテーションフラット位置の弦の両端部付近に設けられたことを特徴とする請求項1記載のオリエンテーションフラット合わせ装置。

【請求項3】 センサ部がオリエンテーションフラットのずれを検出すると、駆動ローラを回転させてオリエンテーションフラット合わせの動作を行い、再度前記セン 20 サ部がオリエンテーションフラットのずれを検出すると、アラームを発することを特徴とする請求項1記載のオリエンテーションフラット合わせ装置の合わせ方法。 【請求項4】 センサ部によるオリエンテーションフラットのずれの検出と、駆動ローラの回転によるオリエンテーションフラット合わせの動作とを複数回行った後に、更に前記センサ部がオリエンテーションフラットのずれを検出すると、アラームを発することを特徴とする請求項1記載のオリエンテーションフラット合わせ装置の合わせ方法。 30

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、半導体製造装置の関連 機器の一つであるウェーハカセット内のウェーハのオリ エンテーションフラットの位置を揃えるオリエンテーションフラット合わせ装置及びその合わせ方法に係り、特 に、ウェーハのオリエンテーションフラット合わせを確 実に行うことができるオリエンテーションフラット合わ せ装置及びその合わせ方法に関する。

[0002]

【従来の技術】オリエンテーションフラット(orientat ion flat;オリフラ)とは、結晶方位や伝導性の判別及び位置合わせを容易にするためにウェーハの外周に設けられたフラットな面のことである。半導体製造の工程では、製造装置内の位置合わせ作動を正しく行うものであり、特にウェーハ毎に処理のばらつきが出ないように、処理の前にウェーハカセット内のウェーハのオリフラをカセットの背面部に合わせておくようになっていた。

【0003】従来のオリフラ合わせ装置としては、図5 フラット合わせ装置の合わせ方法において、センサ部にに示すようなものがあった。図5は、従来のオリフラ合 50 よるオリエンテーションフラットのずれの検出と、駆動

わせ装置の正面説明図である。従来のオリフラ合わせ装置では、カセットステージ1にウェーハ8の入ったウェーハカセット9をセットすると、駆動ローラ2が駆動してウェーハ8を回転させ、オリフラをウェーハカセット9の背面 (図1では下方) に揃えるようになっていた。

2

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記従来のオリフラ合わせ装置及びその合わせ方法では、ウェーハカセット内の全てのウェーハのオリフラがウェーハカセットの背面部に揃ったかどうかを確認する機能がなく、オリフラのずれが生じた場合でも検出できずに、そのままプロセスが進んでしまい、ウェーハ上の成膜に悪影響を及ぼすという問題点があった。

【0005】本発明は上記実情に鑑みて為されたもので、ウェーハカセット内の全てのウェーハのオリフラがウェーハカセットの背面部に揃ったかどうかの確認を行い、更にウェーハのオリフラが合っていない場合にオリフラ合わせを確実に行うことができるオリエンテーションフラット合わせ装置及びその合わせ方法を提供することを目的とする。

[0006]

[0004]

【課題を解決する手段】上記従来例の問題点を解決するための請求項1記載の発明は、カセット内のウェーハのオリエンテーションフラットの位置を駆動ローラを回転させて揃えるオリエンテーションフラット合わせ装置において、前記カセット内の全てのウェーハのオリエンテーションフラット位置が正しく合っているか否かを確認するセンサ部を設けたことを特徴としている。

【0007】上記従来例の問題点を解決するための請求 項2記載の発明は、請求項1記載のオリエンテーション フラット合わせ装置において、センサ部が少なくとも2 対の光センサから成り、前記光センサが発光部と受光部 とを有し、前記発光部から発した光が正しく合わせられ たオリエンテーションフラット位置の弦の外側で且つウェーハ円周の内側を通過して前記受光部に達するように 前記光センサが設置され、前記光センサが少なくとも前 記オリエンテーションフラット位置の弦の両端部付近に 設けられたことを特徴としている。

【0008】上記従来例の問題点を解決するための請求 40 項3記載の発明は、請求項1記載のオリエンテーション フラット合わせ装置の合わせ方法において、センサ部が オリエンテーションフラットのずれを検出すると、駆動 ローラを回転させてオリエンテーションフラット合わせ の動作を行い、再度前記センサ部がオリエンテーション フラットのずれを検出すると、アラームを発することを 特徴としている。

【0009】上記従来例の問題点を解決するための請求 項4記載の発明は、請求項1記載のオリエンテーション フラット合わせ装置の合わせ方法において、センサ部に よるオリエンテーションフラットのずれの輸出と 駆動

ローラの回転によるオリエンテーションフラット合わせ の動作とを複数回行った後に、更に前記センサ部がオリ エンテーションフラットのずれを検出すると、アラーム を発することを特徴としている。

[0010]

【作用】請求項1記載の発明によれば、カセット内の全 てのウェーハのオリエンテーションフラットが所望の位 置に正しく合ったかどうかを確認するセンサ部を有する オリエンテーションフラット合わせ装置としているの オリエンテーションフラット合わせを確実に行うことが でき、ウェーハプロセスの品質を向上させることができ る.

【0011】請求項2記載の発明によれば、発光部から 発した光が正しく合わせられたオリエンテーションフラ ット位置の弦の外側で且つウェーハ円周の内側を通過し て受光部に達するように光センサが設置され、光センサ が少なくともオリエンテーションフラット位置の弦の両 端部付近に各々2対設けられたセンサ部である請求項1 記載のオリエンテーションフラット合わせ装置としてい 20 るので、オリエンテーションフラットのずれがあれば、 少なくとも 1 対の光センサにおいて発光部からの光が受 光部に到達しないために異常を検出することができ、オ リエンテーションフラット合わせを確実に行うことがで き、ウェーハプロセスの品質を向上させることができ る.

【0012】請求項3記載の発明によれば、センサ部が オリエンテーションフラットのずれを検出すると、駆動 ローラを回転させてオリエンテーションフラット合わせ の動作を行い、再度前記センサ部がオリエンテーション 30 フラットのずれを検出すると、アラームを発する請求項 1記載のオリエンテーションフラット合わせ装置の合わ せ方法としているので、オリエンテーションフラットの ずれを検出して位置合わせをリトライしてオリエンテー ションフラット合わせを確実に行うことができ、また、 リトライ後、再びオリエンテーションフラットのずれを 検出した場合はアラームを発して迅速に作業者に知らせ るため、オリエンテーションフラット合わせ装置の故障 や調整不良を早期発見することができる。

よるオリエンテーションフラットのずれの検出と、駆動 ローラの回転によるオリエンテーションフラット合わせ の動作とを複数回行った後に、それでもセンサ部がオリ エンテーションフラットのずれを検出したならば、アラ ームを発する請求項1記載のオリエンテーションフラッ ト合わせ装置の合わせ方法としているので、オリエンテ ーションフラットのずれを検出して位置合わせを複数回 リトライしてオリエンテーションフラット合わせを確実 に行うことができ、また、複数のリトライ後、再びオリ エンテーションフラットのずれを検出した場合はアラー 50 ラが合っている)、一定量未満しか受光されなければ異

ムを発して迅速に作業者に知らせるため、オリエンテー ションフラット合わせ装置の故障や調整不良を早期発見 することができる。

4

[0014]

【実施例】本発明の一実施例について図面を参照しなが ら説明する。 図1は、本発明の一実施例に係るオリエン テーションフラット(オリフラ)合わせ装置の正面説明 図であり、図2は、その側面説明図である。本実施例の オリフラ合わせ装置は、図1及び図2に示すように、ウ で、オリエンテーションフラット位置のずれを検出して 10 ェーハカセット 9を乗せるカセットステージ 1と、ウェ ーハを回転させてオリフラを所望の位置に合わせる駆動 ローラ2と、オリフラのずれを検出する確認センサ3 と、制御部であるコントローラ4と、アラームメッセー ジ等を表示する表示部5とから構成されている。

> 【0015】駆動ローラ2と、確認センサ3と、表示部 5とはそれぞれコントローラ4に接続されており、各部 の動作はコントローラ4の制御に基づいて行われるもの である。コントローラ4では、確認センサ3からの信号 を受けて駆動ローラ2を再び駆動させたり、表示部5に アラームメッセージを表示させる制御を行うようになっ ている。

> 【0016】次に、本実施例の特徴部分である確認セン サ3の構成について説明する。本実施例の確認センサ3 は、図1及び図2に示すように、3A, 3B, 3C, 3 Dの4対の光センサから構成されている。各光センサは 発光部 (a, b, c, d) と受光部 (a', b', c´, d´)から成り、発光部から出た光を受光部にお いて受光するようになっている。すなわち、発光部aが 発した光を受光部a~で受光し、発光部bが発した光を 受光部b′で受光し、発光部cが発した光を受光部c′ で受光し、発光部はで発した光を受光部は、で受光する ようになっている。

【0017】そして、2対の確認センサが1組になって 1つのウェーハカセット9のオリフラ合わせにおけるず れを検出するようになっている。ここでは、確認センサ 3Aと3Bの組と、確認センサ3Cと3Dの組があり、 2個のウェーハカセット9のオリフラ合わせのずれを検 出するものである。尚、ウェーハカセット9の個数が更 に増えれば、それに伴い2対の確認センサ3を同様に設 【0013】請求項4記載の発明によれば、センサ部に 40 けるようにすれば、複数のウェーハカセットに対応でき る。

> 【0018】そして、各確認センサ3は、図2及び図3 の概略説明図に示すように、目標とするオリフラ位置の 弦の両端部に、センサの光軸が弦の外側に接し、且つウ ェーハの円周の内側となる位置2箇所にカセットステー ジ1の前面部と後面部に対で設置されている。

> 【0019】次に、確認センサ3の動作について図3を 使って説明すると、発光部から出た光が一定量以上受光 部において受光されれば正常(全てのウェーハのオリフ

常 (オリフラのずれがある) を確認センサ3で判断し、 正常・異常の信号をコントローラ4に送出する。

【0020】つまり、駆動ローラ2を回転させてオリフラ合わせを行い、全てのウェーハのオリフラが目標位置に揃った場合は、確認センサ3A、3B共に、発光部から出た光が受光部に到達して受光され、正常信号をコントローラ4に送出するが、1枚でもオリフラ位置がずれていると、確認センサ3A、3Bのいずれかがウェーハ円周によって光路を妨げられ、受光部まで光が到達しないことになり、異常信号をコントローラ4に送出するものである。例えば、図3に示すようにずれていた場合は、確認センサ3Bが受光できずに異常を検出することになる。このようにして、確認センサ3が動作するものである。

【0021】次に、上記オリフラ合わせ装置におけるオリフラ合わせの方法について図4の概略フローチャート図を用いて説明する。まず、カセットステージ1にウェーハカセット9をセットし、ウェーハ8に駆動ローラ2を接触させて一定量回転させ、オリフラをウェーハカセット9の背面部(下方)に合わせる(図4(101))。

【0022】そして、確認センサ3でオリフラが全て揃ったか否かを確認し(図4(102))、揃っていれば、プロセスを先に進める。揃っていなければ、再度駆動ローラ2を回転させてオリフラ合わせをするリトライを既に行ったか否かを判断し(図4(103))、リトライしていなければ、オリフラ合わせの処理(101)の前に戻り、再びオリフラ合わせを行う(リトライ)。そして、確認センサ3でオリフラが全て揃ったか否かを確認し、オリフラが全て揃っていれば先のプロセスに進30み、揃っていなければリトライ済みかを判断してリトライ済みならエラーとして停止し、表示部5においてアラームを表示する(図4(105))。このようにしてオリフラ合わせを行うようになっている。

【0023】すなわち、1度駆動ローラ2を回転させてオリフラ合わせを行って確認センサ3で確認し、揃っていなければもう一度オリフラ合わせ(リトライ)を行う。そして、また確認センサ3で確認し、揃っていない場合はエラーとして停止し、アラームメッセージを表示して作業者に知らせるものである。

【0024】尚、上記本実施例のオリフラ合わせ方法では、リトライの回数を1回のみとしているが、リトライ回数を2回数以上に設定して、複数回のリトライ後にアラームを表示させるようにしてもよい。このようにすることで、よりオリフラ合わせを確実に行うことができる効果がある。

【0025】本実施例のオリフラ合わせ装置及びオリフ ラ合わせ方法によれば、確認センサ3を備え、オリフラ のずれを検出することができるので、リトライさせるこ とができ、オリフラ合わせを確実に行うことができ、ウ 50 ーションフラットのずれを検出して位置合わせを複数回

6 エーハプロセスの品質向上を図ることができる効果がある。

【0026】また、リトライしてもオリフラがずれている場合にはエラーとして停止し、アラームメッセージを表示することにより、オリフラ合わせ装置の調整不良を作業者に迅速に知らせることができ、故障の早期発見ができる効果がある。

[0027]

【発明の効果】請求項1記載の発明によれば、カセット内の全てのウェーハのオリエンテーションフラットが所望の位置に正しく合ったかどうかを確認するセンサ部を有するオリエンテーションフラット合わせ装置としているので、オリエンテーションフラット位置のずれを検出してオリエンテーションフラット合わせを確実に行うことができ、ウェーハプロセスの品質を向上させることができる効果がある。

【0028】請求項2記載の発明によれば、発光部から発した光が正しく合わせられたオリエンテーションフラット位置の弦の外側で且つウェーハ円周の内側を通過して受光部に達するように光センサが設置され、光センサが少なくともオリエンテーションフラット位置の弦の両端部付近に各々2対設けられたセンサ部である請求項1記載のオリエンテーションフラット合わせ装置としているので、オリエンテーションフラットのずれがあれば、少なくとも1対の光センサにおいて発光部からの光が受光部に到達しないために異常を検出することができ、オリエンテーションフラット合わせを確実に行うことができ、ウェーハプロセスの品質を向上させることができる効果がある。

30 【0029】請求項3記載の発明によれば、センサ部がオリエンテーションフラットのずれを検出すると、駆動ローラを回転させてオリエンテーションフラット合わせの動作を行い、再度前記センサ部がオリエンテーションフラットのずれを検出すると、アラームを発する請求項1記載のオリエンテーションフラット合わせ装置の合わせ方法としているので、オリエンテーションフラットのずれを検出して位置合わせを確実に行うことができ、また、リトライ後、再びオリエンテーションフラットのずれを検出した場合はアラームを発して迅速に作業者に知らせるため、オリエンテーションフラット合わせ装置の故障や調整不良を早期発見することができる効果がある。

【0030】請求項4記載の発明によれば、センサ部によるオリエンテーションフラットのずれの検出と、駆動ローラの回転によるオリエンテーションフラット合わせの動作とを複数回行った後に、それでもセンサ部がオリエンテーションフラットのずれを検出したならば、アラームを発する請求項1記載のオリエンテーションフラット合わせ装置の合わせ方法としているので、オリエンテーションフラットのずれを検出して位置合わせる事物回

リトライしてオリエンテーションフラット合わせを確実 に行うことができ、また、複数のリトライ後、再びオリ エンテーションフラットのずれを検出した場合はアラー ムを発して迅速に作業者に知らせるため、オリエンテー ションフラット合わせ装置の故障や調整不良を早期発見 することができる効果がある。

【図面の簡単な説明】

エラー

104

終

【図1】本発明の一実施例に係るオリエンテーションフラット合わせ装置の正面説明図である。

【図2】本実施例のオリエンテーションフラット合わせ 10 ェーハ、 9…ウェーハカセット

装置の側面説明図である。

【図3】確認センサ3の動作を示す機略説明図である。


8

【図4】本実施例のオリエンテーションフラット合わせ 方法を示す概略フローチャート図である。

【図5】従来のオリエンテーションフラット合わせ装置 の正面説明図である。

【符号の説明】

1…カセットステージ、 2…駆動ローラ、 3…確認 センサ、 4…コントローラ、 5…表示部、 8…ウェーハ



フロントページの続き

•

(72)発明者 紙谷 健一 東京都港区虎ノ門二丁目3番13号 国際電 気株式会社内